

# HYUNDAI

## Gmail en dispositivos HYUNDAI next Gen

---

Desde mayo de 2016, Google ha comenzado a retirar el soporte a ciertos protocolos informáticos en los servidores que prestan el servicio de envío de emails de Gmail.

Puede obtenerse información adicional en [el blog oficial en inglés de Google](#)

Esto implica que algunos dispositivos, tanto cámaras como grabadores, podrían no ser capaces de enviar emails desde cuentas de Gmail, a partir de que este cambio se produzca en los servidores SMTP de Gmail.

El fabricante de los dispositivos es consciente de esta situación y está trabajando en las actualizaciones necesarias para que el acceso a los servidores SMTP de Gmail se produzca mediante los protocolos soportados a partir de esa fecha.

Ejemplo de configuración válida de servidor SMTP de Gmail, en dispositivo IP con firmware compatible TLS.

Sender	<input type="text" value="User"/>	✓
Sender's Address	<input type="text" value="user@gmail.com"/>	✓
SMTP Server	<input type="text" value="smtp.gmail.com"/>	✓
SMTP Port	<input type="text" value="587"/>	✓
E-mail Encryption	<input type="text" value="TLS"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Enable STARTTLS		
<input type="checkbox"/> Attached Image		
Interval	<input type="text" value="2"/>	▼ s
<input checked="" type="checkbox"/> Authentication		
User Name	<input type="text" value="user@gmail.com"/>	✓
Password	<input type="password" value="●●●●●●"/>	✓
Confirm	<input type="password" value="●●●●●●"/>	✓